

新型冠狀病毒感染應變協調中心 2020 年 2 月 10 日消息

新型冠狀病毒感染應變協調中心呼籲市民留意大廈渠管維護

香港出現同一大廈同一座向上下兩單位先後出現新型冠狀病毒感染病例，當地專家懷疑因有關單位內糞渠氣喉密封不佳引起傳播。就有關事件，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，據了解，當地專家正就有關事件的原因進行調查，並採取防範性措施撤離有關座次單位的居住者。

應變協調中心強調，為減少通過糞便傳播新型冠狀病毒的風險，市民應妥善保養排污渠管(包括氣喉)和定期把清水注入排水口(U 型隔氣)；如廁時亦要注意衛生，先將廁板蓋上才沖廁水，如廁後應洗手。同時，為防範新型冠狀病毒在大廈內傳播，應變協調中心呼籲市民，在使用電梯時應佩戴外科口罩，必須注意呼吸道禮儀，保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。而大廈管理者亦應經常清潔消毒大廈環境，特別是手部經常接觸到的地方例如電梯按鈕、門把等。